

Zbiorczy wykaz sprzętu wycofanego z eksploatacji w KWP w Opolu											Ocena komisji		
Lp.	nr zdjęcia	sprzęt	Nazwa sprzętu	Numer ewidencyjny (stary)	Numer ewidencyjny (nowy)	Cena początkowa (ewidencyjna)	Jedn. miary	Ilość	Rok prod.	Kat.	Kwalifikacja sprzętu	Opis stanu technicznego lub powód wycofania	Wartość rynkowa sprzętu
1	1	KOMPUTER	ZESTAW KOMPUTEROWY DELL OPTIPLEX 755	2100008800026	31P0491/001079	3 498,96 zł	szt.	1	b/d	2	ZUŻYTY	przegrzewa się, brak możliwości naprawy , brak wsparcia dla najnowszych systemów operacyjnych	20,00
2	2	KOMPUTER	ZESTAW KOMPUTEROWY DELL OPTIPLEX 755	2100008800037	31P0491/001092	3 498,96 zł	szt.	1	b/d	2	ZUŻYTY	przegrzewa się, brak możliwości naprawy , brak wsparcia dla najnowszych systemów operacyjnych	20,00
3	3	DRUKARKA	DRUKARKA LASEROWA KYOCERA MITA	2170003830008	31P0491/001420	815,60 zł	szt.	1	b/d	2	ZUŻYTY	brak możliwości naprawy, niedostępne części	15,00
4	4	MONITOR	MONITOR LCD 21, 5 ACER	2150002830015	31P0491/001817	504,30 zł	szt.	1	b/d	2	ZUŻYTY	brak możliwości naprawy, niedostępne części	10,00
5	6	MONITOR	MONITOR LCD 19DELL 1908 FPT + GŁOŚNIKI AX 510	2150003010027	31P0491/001247	1 071,18 zł	szt.	1	b/d	2	ZUŻYTY	brak możliwości naprawy, niedostępne części	10,00
6	7	KOMPUTER	KOMPUTER HP COMPAQ DC5800	2100006010002	31P0491/005186	1,00 zł	szt.	1	b/d	2	ZUŻYTY	przegrzewa się, brak możliwości naprawy, brak wsparcia dla najnowszych systemów operacyjnych	20,00
7	8	KOMPUTER	KOMPUTER HP COMPAQ DC5800	2100006010001	31P0491/005185	1,00 zł	szt.	1	b/d	2	ZUŻYTY	przegrzewa się, brak możliwości naprawy, brak wsparcia dla najnowszych systemów operacyjnych	20,00
8	9	LAPTOP	LAPTOP PAVILION DV7-3110SW	2100014000001	31P0491/001557	3 333,04 zł	szt.	1	b/d	2	ZUŻYTY	przegrzewa się, brak możliwości naprawy, brak wsparcia dla najnowszych systemów operacyjnych	20,00
9	10	NOTEBOOK	NOTEBOOK HP PAVILION DV7-6120	2100004050002	31P0491/001681	3 020,88 zł	szt.	1	b/d	2	ZUŻYTY	przegrzewa się, brak możliwości naprawy, brak wsparcia dla najnowszych systemów operacyjnych	20,00
10	11	LAPTOP	LAPTOP LENOVO 17,3" Z 70-80 i7-5500U	2100049900001	31P0491/004582	3 389,00 zł	szt.	1	b/d	2	ZUŻYTY	uszkodzona grafika dedykowana, naprawa nieopłacalna	20,00
11	12	LAPTOP	LAPTOP LENOVO G505	2100004960001	31P0491/003535	1 240,00 zł	szt.	1	b/d	2	ZUŻYTY	przegrzewa się, brak możliwości naprawy, brak wsparcia dla najnowszych systemów operacyjnych	20,00
12	13	NOTEBOOK	NOTEBOOK FS ESPRIMO MOBILE D9500		31S0491/000339	4 991,94 zł	szt.	1	b/d	2	ZUŻYTY	brak możliwości naprawy, niedostępne części	20,00
13	14	KOMPUTER	KOMPUTER DELL GX260	2100001990020	31P0491/003093	70,00 zł	szt.	1	b/d	2	ZUŻYTY	brak możliwości naprawy, niedostępne części	20,00
14	17	DRUKARKA	DRUKARKA HP LASERJET 1022	2170003320001	31P0491/005760	738,10 zł	szt.	1	b/d	2	ZUŻYTY	awaria elektroniki - nieopłacalna naprawa	20,00
15	18	NOTEBOOK	NOTEBOOK TOSHIBA L300-1A3	2100004240009	31P0491/001866	1 599,00 zł	szt.	1	b/d	2	ZUŻYTY	przegrzewa się, brak możliwości naprawy, brak wsparcia dla najnowszych systemów operacyjnych	20,00
16	19	NOTEBOOK	NOTEBOOK FS ESPRIMO MOBILE D9500	2100021400058	31S0491/000238	4 710,12 zł	szt.	1	b/d	2	ZUŻYTY	przegrzewa się, brak możliwości naprawy, brak wsparcia dla najnowszych systemów operacyjnych	20,00
17	20	NOTEBOOK	NOTEBOOK INTEL QUARD-CORE	2100005220001	31P0487/000002	990,00 zł	szt.	1	b/d	2	ZUŻYTY	uszkodzona płyta główna po zwarciu zasilacza, brak części do naprawy	20,00
18	21	MONITOR	MONITOR LCD 23 LG IPS234V	2150002890002	31P0491/000103	638,37 zł	szt.	1	b/d	2	ZUŻYTY	spalona elektronika po wylądowaniu atmosferycznym, brak części do naprawy	10,00
19	22	DRUKARKA	DRUKARKA LASEROWA LEXMARK E330	2170004360077	31P0491/000744	1 035,78 zł	szt.	1	b/d	2	ZUŻYTY	zużyte części mechaniczne, brak dostępnych części do naprawy	15,00

20	23	PUNKT DOSTĘPOWY	ACCESS POINT AIRLIVE ZEWNĘTRZNY	2360001170002	31P0491/003055	220,00 zł	szt.	1	b/d	2	ZUŻYTY	urządzenie nie wspierane technologiczne	10,00
21	24	KOMPUTER	KOMPUTER GIGABYTE GB-BXBT-2807	2100003990004	31P0491/000169	1 835,16 zł	szt.	1	b/d	2	ZUŻYTY	naprawa nieopłacalna, brak dostępnych części na rynku	10,00
22	25	KOMPUTER	KOMPUTER ACTINA NANO PC NT-A3700	2100015600001	31P0491/001943	1 859,76 zł	szt.	1	b/d	2	ZUŻYTY	urządzenie przegrzewa się, naprawa nieopłacalna	10,00
23	26	DRUKARKA	DRUKARKA HP LJ 1020	2170003380178	31S0487/000574	424,56 zł	szt.	1	b/d	2	ZUŻYTY	uszkodzona elektronika, naprawa nieopłacalna	15,00
24	27	KOMPUTER	KOMPUTER DELL OPTIPLEX 755	2100008800018	31P0491/001064	3 498,96 zł	szt.	1	b/d	2	ZUŻYTY	naprawa nieopłacalna, brak wsparcia dla najnowszych systemów operacyjnych	20,00
25	28	MONITOR	MONITOR LCD 19 DELL 1908 FPT + GŁOŚNIKI AX510	2150003010018	31P0491/001229	1 071,18 zł	szt.	1	b/d	2	ZUŻYTY	nie uruchamia się, naprawa nieopłacalna	10,00
26	29	NOTEBOOK	NOTEBOOK HP DV 6615 T2310	2100009990003	31P0491/001412	3 382,34 zł	szt.	1	b/d	2	ZUŻYTY	przegrzewa się, brak wsparcia dla najnowszych systemów operacyjnych	20,00
27	30	NOTEBOOK	NOTEBOOK ASUS EEP-901	2100003350010	31P0491/001887	1 950,08 zł	szt.	1	b/d	2	ZUŻYTY	przegrzewa się, brak wsparcia dla najnowszych systemów operacyjnych	20,00
28	31	TUNER TV	TUNER TV ZEWNĘTRZNY QS-8868	2180000400000	31P0621/000093	157,00 zł	szt.	1	b/d	2	ZUŻYTY	urządzenie z przepaloną elektroniką, naprawa nieopłacalna	10,00
29	32	CZYTNIK	CZYTNIK ACR		31P0487/004142	79,95 zł	szt.	1	b/d	2	ZUŻYTY	uszkodzona elektronika, naprawa nieopłacalna	5,00
30	33	ACCESS POINT	ACCESS POINT CISCO AIR-LAP 1131-G-E-K9	2360001190001	31S0487/000890	1 388,97 zł	szt.	1	b/d	2	ZUŻYTY	uszkodzona elektronika, nieopłacalna naprawa	10,00
31	34	WIDEOPROJEKTOR	WIDEOPROJEKTOR TOSHIBA TDP S-9 ZE WSKAŹNIKIEM + TORBA	2360011100002	31P0491/000963	3 149,99 zł	szt.	1	b/d	2	ZUŻYTY	przepalona lampa, naprawa nieopłacalna	15,00
32	35	ROUTER	ROUTER CISCO RV042G		31P0491/000341	763,00 zł	szt.	1	b/d	2	ZUŻYTY	przepalony port na płycie głównej	10,00
33	36	SWITCH	SWITCH - WS-CZ960-48-TC-S	2350003490003	31P0491/000828	3 497,75 zł	szt.	1	b/d	2	ZUŻYTY	awaria sekcji zasilania, nieopłacalna naprawa	15,00
34	37	SERWER	SERWER TERMINALI GTS-516T	2140004730018	31S0491/001291	5 655,20 zł	szt.	1	b/d	2	ZUŻYTY	uszkodzona płyta główna, uszkodzone porty, brak możliwości naprawy	15,00
35	38	SWITCH	SWITCH WS-C2960-48PST-L		31S0487/000874	9 229,87 zł	szt.	1	b/d	2	ZUŻYTY	uszkodzona płyta główna, brak możliwości naprawy	15,00
36	39	SWITCH	SWITCH WS-C2960-48 PST-L	2350003520008	31S0487/000870	10 603,83 zł	szt.	1	b/d	2	ZUŻYTY	uszkodzona płyta główna, brak możliwości naprawy	15,00
37	40	SWITCH	SWITCH CISCO WS-C3560-48 PS-S	3930003590015	31P0623/00007	550,00 zł	szt.	1	b/d	2	ZUŻYTY	uszkodzona płyta główna, brak możliwości naprawy	15,00
38	41	SYSTEM SSG	SYSTEM SSG -140 -SB/SSG 140	2180011100001	31S0491/001941	8 827,04 zł	szt.	1	b/d	2	ZUŻYTY	uszkodzona płyta główna, brak możliwości naprawy	15,00
39	42	PUNKT DOSTĘPOWY	ACCESS POINT AIRLIVE ZEWNĘTRZNY	2360001170001	31P0491/003054	220,00 zł	szt.	1	b/d	2	ZUŻYTY	przegrzewa się, brak wsparcia dla najnowszych systemów operacyjnych	10,00
40	43	NOTEBOOK	NOTEBOOK HP PAVILION DV - 7 -6120	2100004050004	31P0491/001684	3020,88	szt.	1	b/d	2	ZUŻYTY	przegrzewa się, brak wsparcia dla najnowszych systemów operacyjnych	20,00
41	44	CZYTNIK	CZYTNIK KODÓW DATALOGIC G17NB0240	2300001000002	31P0487/000201	319,80 zł	szt.	1	b/d	2	ZUŻYTY	awaria elektroniki, nieopłacalna naprawa	10,00
42	45	DRUKARKA	DRUKARKA XEROX PHASER 3010	2170005560050	31P0491/002539	307,50 zł	szt.	1	b/d	2	ZUŻYTY	zużyte części mechaniczne, brak dostępnych części do naprawy	15,00

43	46	DRUKARKA	DRUKARKA KYOCERA FS 1061DN	2170002030021	31P0491/003946	428,04	szt.	1	b/d	2	ZUŻYTY	zużyte części mechaniczne, brak dostępnych części do naprawy	15,00
					SUMA =	97 588,09 zł							665,00